



NOME E FUNZIONE	Scuola elementare Anna FRANK	E18
INDIRIZZO	Via Fregene 25, Villaggio dei Fiori	

PARCHEGGIO RISERVATO

PRESENTE	PRESENTE MA NON A NORMA			ASSENTE
1	dimensioni: largo <3,2 ml, lungo 6,0 ml se in linea	segnaletica: verticale e/o orizzontale assente	accessibilità: raccordo al percorso di collegamento	

FERMATA AUTOBUS


Presente entro 100 m dall'edificio	Presente entro 200 m dall'edificio	Assente
		X

	Barriera rilevata	Intervento richiesto
ACCESSO ESTERNO	Assenza simbolo di accessibilità	Applicazione contrassegno
	Rampa esterna priva di corrimano	Installazione corrimano
SERVIZIO IGIENICO	A norma	-
COLLEGAMENTI VERTICALI	A norma	-
PERCORSI INTERNI	A norma	-
CORTILE/AREE ESTERNE	Uscite sicurezza con scalino h4 cm	Scivolo di raccordo

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ	BUONO fino a 2 n.c. rilevate	SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	INSUFFICIENTE oltre 5 n.c. rilevate
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--

PRIORITA'

<i>criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>punteggio</i>
Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	3	3
Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità rilevate)	2	1
Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	0
Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	0
Interventi di adeguamento/restauro già programmati	1	0
somma	8	4

**RIFERIMENTI FOTOGRAFICI****DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI**

COD	DESCRIZIONE (dove/intervento)	U.M.	QUANTITÀ	COSTO UNIT.	COSTO TOT
E2	Accessi / inserimento del simbolo di accessibilità	n	2	€ 38,00	38,00
E4	Rampa ingresso/ installazione corrimano		5	€ 30,00	€ 150,00
-	Uscite sicurezza mensa / scivolo di raccordo h4 cm	n	2	€ 150,00	€ 300,00
	SOMMA				€ 488,00