



Id: U24 Via V. Gioberti	Zona/frazione: Centro Spinea Tratto percorso: Da Via Roma a Via Rossignago Lunghezza: 800 m
	

PERCORSO PEDONALE

SICUREZZA E TIPOLOGIA

		LATOSIN	LATODX
PROTETTO	marciapiede o corsia separata dalla carreggiata con cordolo o paletti	X	X Portici primo tratto
PARZIALMENTE PROTETTO	ciclopedonale, o presenza ostacoli non percepibili da ipovedenti		X ciclabile da fronte cimitero fino a fine via
NON PROTETTO	percorso su bordo strada largo >90 cm delimitato da striscia continua (senza separazione carreggiata)		
PERCORSO ASSENTE	percorso su strada o sul ciglio stradale < 90cm		X inizio percorso X dalla fine dei portici fino al percorso ciclabile

ACCESSIBILITA'

		LATOSIN	LATODX
SCALINO, DISLIVELLO	Altezza >2,5 cm	X PUNTUALE	X PUNTUALE inizio e fine portici
RESTRINGIMENTO	Passaggio largo <90 cm	X cartello - piazzale chiesa - vicino a sala Babuzza - vicino civico 11	
DEGRADO PAV.	Sconnessione o sdruciolevolezza, sporgenze o rientranze	X tratto 1 di via M. D'Azeglio	X PUNTUALE radici su percorso ciclabile
ORIENTAMENTO	Assenza linee guida naturali o artificiali o percorso promiscuo con biciclette	X assenza dopo la chiesa X scarso orientamento dopo il cimitero, presente solo un cordolo basso	X assenza dopo i portici
			X scarso orientamento nel tratto ciclabile che costeggia l'area verde (presenza fossato)
			X assenza dall'incrocio con Via Dalmati fino a fermata scuolabus X assenza nell'intersezione con via interna



		X assenza linee guida nel tratto dell'ingresso al civico 9	X assenza nel tratto fronte civico 38, parrucchiera
			X assenza linee guida ultimi 10 metri
INCLINAZIONE TRASVERSALE	In particolare nei passi carrai	X PUNTUALE ingresso chiesa	
		X PUNTUALE passo carrai civico 27	

VALUTAZIONE ACCESSIBILITA'

DX	I° quarto: XX poi: X
SX	inizio: X 100m – poi: XX cicloped – poi II° tratto: X ciclabile
	Condizione di pericolo caduta nel fossato nel tratto di ciclabile lungo l'area verde di Via Gioberti

PARCHEGGI RISERVATI

A	PA	NA	ASSENTE
	2 - manca segnaletica verticale	2	

ATTRAVERSAMENTI STRADALI PEDONALI

INCROCIO	ACCESSIBILITA' MOTORIA			ORIENTAMENTO	SICUREZZA
	A	PA	NA	SI/NO	SI/NO/DA VERIFICARE
Rotonda in via Roma	X			NO	SI
Rossignago		X			

FRONTALE

	A	PA	NA	ORIENTAMENTO	SICUREZZA
Inizio via	X			NO	SI
Cimitero			X	NO	SI
Via Dalmati piattaforma rialzata	X			NO	SI
Campetto	X			NO	SI

INTERSEZIONE

	A	PA	NA	ORIENTAMENTO	SICUREZZA
Int. Via Gioberti dx			X	NO	mancanza strisce
Dietro Chiesa	X			NO	mancanza strisce
Via Mameli			X	NO	—
Via U. Saba			X	NO	mancanza strisce
Cimitero			X	NO	mancanza strisce
Via Dalmati	X			NO	SI



Via M. D’Azeglio sx	X			NO	SI
Via M. D’Azeglio dx			X	NO	mancanza strisce
Int. Via Gioberti sx			X	NO	mancanza strisce

INFORMAZIONI GENERALI

Zona 30	X –attraversamenti
Presenza monumenti, edifici di culto, chiesa, parrocchia	X – CHIESA
Presenza giardino pubblico, area verde, piazza, cimitero	X – Piazza fronte chiesa X – CIMITERO X – Parchetto oratorio X – Area verde
Presenza negozi, attività commerciali, parcheggio	X – negozi
Presenza edifici/ strutture sportive	X – palazzetto parrocchia S. Bertilla X – Campo da calcio
Arredo	X – cassette cane
Alberature	X
Fermata PEDIBUS	X

PRIORITA'

Non Accessibilità e/o Insicurezza (da 0 a 3)	1,5
Presenza servizi/uffici pubblici, posta, parcheggio, aree gioco, campi sportivi, piazze, parrocchie, chiesa, monumenti (da 0 a 2)	2
Supermercati, diversi negozi o presenza di un negozio di prossimità importante “panificio, alimentare, ecc” (da 0 a 3)	2
Presenza edifici scolastici, o municipio, o cimitero (da 0 a 3)	3
Servizi per disabili-anziani: ambulatori, casa riposo, farmacia (da 0 a 3)	
Segnalazioni pervenute (da 0 a 4)	
Lavori previsti e/o nuove urbanizzazioni (da 0 a 3)	
Percorso rilevante/ scolastico, commerciale, podistico, paesaggistico (da 0 a 3)	3
Fermata bus scolastico o bus di linea o Pedibus o car pooling scuola (da 0 a 2)	2
SOMMA (punteggio massimo 26)	13,5

