





Id:V08 Parco di Via Bennati	Dimensione mq: 9300 Via Bennati – Spinea centro
	

INFORMAZIONI GENERALI

Grado di frequentazione	MEDIO
Delimitazione area	NON RECINTATO
Limite velocità	Z30

ACCESSIBILITA' DALL'ESTERNO E ORIENTAMENTO

FERMATE BUS	A	PA	NA
ASSENTE			

PARCHEGGIO	A	PA	NA	ASSENTE
ACCESSO 1 da Via G. Costa	1			
ACCESSO 2 da Via Bennati				
ACCESSO 3 da Via Giussani	1			

ACCESSIBILITA' INTERNO/ESTERNO

	DIS. MOTORIA			DIS. VIS.	ATTRAV.	
	A	PA	NA	Orient.	A	NA
ACCESSO 1 da Via G. Costa	X			NO		
ACCESSO 2 da Via Bennati	X			NO	X	
ACCESSO 3 da Via Giussani	X			NO		
VIALI e VIALETTI INTERNI	X					
VIALE ESTERNO PERIMETRALE	X			SI		

NOTE: Dissesto viale perimetrale esterno

Legenda: **A**= accessibile **PA**= parzialmente acc. **NA**= non accessibile

**SPINEA – VE**Piano eliminazione barriere architettoniche
PEBA 2018/19AREE VERDI
V08

SERVIZI		A	NA	ASSENTE
GIOCHI			X	
ARREDI	CESTINI	X		
	FONTANELLE	X		
	PANCHINE		X	
	CASSETTA CANI		X	
SERVIZI IGIENICI				X

Legenda: **A**= accessibile **PA**= parzialmente acc. **NA**= non accessibile